

BOLETÍN TÉCNICO

TREMOX S

REMOVEDOR DE LATEX FRESCO

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado para eliminar el látex fresco resultante de la acumulación en las fajas transportadoras y bolillos en las plantas empacadoras y procesadoras del banano. Limpia toda superficie impregnadas con látex.

USOS E INSTRUCCIONES

Para suciedades muy fuertes diluya 1 parte de producto en 1 parte de agua. Para aseos normales periódicos: 1 parte de producto por 3 partes de agua.

Prepare la dilución en agua de acuerdo a la recomendación técnica que le proporcione nuestro Representante Técnico. Aplíquelo sobre la superficie a limpiar restriegue con cepillo de cerdas duras, esponja de nylon o brillo. Enjuague cada vez que considere necesario.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños. Use en lugares ventilados. Evite respirar los vapores en forma continua. Use gafas. Almacene en

lugar fresco a menos de 52 C. Mantenga bien tapado e identificado. Mantenga lejos de fuego y fuentes de calor.

COMPONENTES

Espíritu mineral, surfactantes no iónicos, alcoholes.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Apariencia: Líquido cristalino transparente.
pH: No aplica.
Gravedad específica: 0.797 g/mL.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular lávese inmediatamente con agua por espacio de 15 minutos. Si persiste la irritación consulte con un médico u oftalmólogo.

En caso de ingestión no provoque vómito tome abundante agua llame inmediatamente un médico y comuníquese de inmediato con el **Centro Nacional de Intoxicaciones al 2223-1028** y aporte la etiqueta.